

Service Technique

La compagnie Elektro-Thermit est, à la disposition de nos clients, s'ils le désirent, pour les aider avec notre « Service Technique »

Cela signifie que, les soudeurs vont être observés et si nécessaire, une aide leur sera donnée pour l'exécution des soudures.

En outre Elektro-Thermit signalera aux soudeurs les erreurs commises durant leur travail et préparera une documentation photographique. Ensuite ce protocole sera présenté au responsable soudure, avec des commentaires.

Pour tous les travaux, en voie exploitée ou en zone de formation, le responsable soudure du client est la personne responsable de l'exécution des soudures et de leur conformité.

Cette « Service Technique » inclut les points suivant :

- Elektro-Thermit ne garantit pas les erreurs de mise en œuvre du procédé de soudage, ni le mauvais choix de la charge utilisée en fonction de la nuance du rail.
- Elektro-Thermit dégage toute responsabilité pour les erreurs qui n'auraient pas été détectées pendant « Service Technique », ou qui n'auraient pas été documentées.
- Elektro-Thermit n'est pas une entreprise de soudage agréée par l'autorité ferroviaire, et, de ce fait, n'est pas habilitée à exécuter les soudures ; si tel devait être le cas pendant « l'aide technique », les soudures devront être considérées comme « soudures d'exercice » et Elektro-Thermit refusera toute responsabilité de garantie concernant la réalisation et la qualité des soudures.

Nous équipons notre formateur uniquement avec l'équipement de protection individuelle (EPI) contre les risques du processus de formation concerné.

En outre, si en raison d'autres risques comme des blessures à la tête, le risque de chute, les risques liés à l'exploitation ferroviaire ou autre, d'autres EPI s'avèrent nécessaires, vous mettez alors, à votre charge, ces EPI à disposition de nos formateurs qui êtes, le cas échéant, responsables des instructions.